



BANNZAUN III

Vorgeschlagene Maßnahmen:
 - Roden Bewuchs im Becken
 - Wiederherstellen Beckensohle entsprechend Bestandsplan

bestehendes
 Regenrückhaltebecken
 WSP= 439.434
 V= 680m³

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	NAME

Entwurfsverfasser:
INGENIEURBÜRO
DIPL.-ING. H. DIETLMEIER
 84076 Pfeffenhausen, Siegenburger Str. 8, Tel: 08782/9604-0, Fax: 08782/8219

Markt Pfeffenhausen
 84076 Pfeffenhausen Marktplatz 3
 Tel: 08782/9600-0 Fax: 08782/9600-22

Projekt-Nr.: 9628
 Blatt-Nr.: 55
 Reg.-Nr.: Datum Zeichen

BAUENTWURF	bearbeitet	08/2005	Dietlmeier
	gezeichnet	08/2005	Huber
	geprüft	08/2005	Dietlmeier
Reg.-Nr. Datum Zeichen			
Abwasserbeseitigung Pfeffenhausen			
Regenrückhaltebecken und Ableitungskanal des Baugebietes Bannzaun II und Teilfläche Bannzaun III in Pfeffenhausen			
LAGEPLAN best. Regenrückhaltebecken I			
Maßstab: 1:250			

Gesehen: Pfeffenhausen, A. Wolf 1. Bürgermeister	Aufgestellt: Pfeffenhausen, H. Dietlmeier Dipl.-Ing. Univ.
Gesehen: Landshut Landshut den. 03.11.05 Wasserwirtschaftsamt Wasserwirtschaftsamt Landshut	Erlaubt mit Bescheid des Landratsamtes Landshut vom 01.02.2006, Nr. 23-6326-2-1 Landrat Landshut

GENEMIGUNGSPLANUNG vom März 2026

ÄNDERUNG	DATUM	INDEX	NAME

INHALT Lageplan Rückhaltebecken

BAUHERR Markt Pfeffenhausen
 Marktplatz 3
 84076 Pfeffenhausen

VORHABEN WR Baugebiet Bannzaun II und Teilfläche Bannzaun III

ANLAGE 2.4	MASSSTAB 1 : 250	PLANGROESSE 0,30 m²
PLANNUMMER 04	PROJEKTNUMMER 13861	GEZEICHNET Strasser
DATUM 13. März 2026	DATEI 13861_WW_260313_4_LP.dwg	GEPUEFT Bennani

UNTERSCHRIFT

Entwurfsverfasser Bauherr

SEHLHOFF
 INGENIEURE|ARCHITEKTEN

Industriestraße 10
 84137 Vilsbiburg
 Telefon 08741 9604-0
 vilsbiburg@sehlhoff.eu
 www.sehlhoff.eu

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf gemäß §§ 12 und 11ff UrhG
 und § 23 BGB ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt und un-
 verändert, noch Dritten zur Einsicht überlassen oder in sonstiger Weise inhaltlich mit-
 geteilt werden.